

Nachweis Tachomanipulation

Beitrag von „pe7e“ vom 19. August 2020 um 19:48

Hi, wenn das Fahrzeug im Testmodus (Werkstattmodus) gefahren wurde, dann kann eine Diskrepanz entstehen.

Gruß