

4c -Klimaanlage - Steuergerät hat keine Kommunikation mit VCDS

Beitrag von „matisbad“ vom 22. August 2020 um 20:37

Hallo zusammen, habe bisher nicht in der SUFU gefunden.

Ich habe in meinem DICKEN eine 4 Zonen Klima.

Hinten kommt nur Warme Luft raus.

Vorne ist alles i.O

System wurde geprüft und ist auf dem richtigen Füllstand.

VCDS gibt folgende Info'S

In der Übersicht: 28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000

In der einzel Adresse :

Adresse 28: Heizung/Klima hi.

nicht erreichbar

Ich müßte doch über die hintere ECE die Kalibrierung der Stellmotoren durchführen können.

Nur ich komme auf der 28er Adresse nicht rein.

Hatte jemand schonmal dieses Problem?

Andere Tips / Hinweise?

Ich möchte , wenn möglich, die Demontage der hinteren Seitenverkleidung vermeiden.