

# Suche V6 TDI 180 kW (CRCA) Gurus im Rhein-Neckar-Raum

Beitrag von „MaxDerNeue“ vom 28. August 2020 um 00:06

Servus,

Das war bei mir genau so der Fall bei mir wurde aber herausgefunden dass es am Zylinderkopfdichtung liegt mit dem Wasserverlust und Kühlung also ich fahre auch einen 245 PS Touareg CRCA und meiner Verliert auch Öl zwischen Motor und Getriebe es soll am Simmering liegen hat mir der VW gesagt und es soll sehr teuer sein deswegen werde ich es nicht anrühre

Lg