

# **Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager**

**Beitrag von „pe7e“ vom 31. August 2020 um 13:50**

Hi Stefan,

bemüh google mal mit dem Suchbegriff KaWeMiLa. Ist ein typischer Fall beim Touareg der bei so ziemlich jedem Touareg 7L auftritt.

Gruß

Peter