

# **Fehler: "Wählhebel in Position P stellen" - obwohl er bereits in P ist**

**Beitrag von „duli“ vom 31. August 2020 um 15:09**

Das weiss ich noch nicht.

Das zerlegte Bauteil ist das von mir gebraucht bestellte.

Unten ran muss man sowieso um das Gestänge auszuhängen, der Rest müsste aber von oben gehen.

Ist mein nächster Schritt.