

Drehzahlschwankungen 3.0TDI 240PS CASA

Beitrag von „pe7e“ vom 7. September 2020 um 10:42

Hi,

ich muss zwangsläufig an den Dieselsystemreiniger denken...

Vielleicht sind die Injektoren tatsächlich verküsstet...

Gruß Peter