

Problem Elektrische Anhängerkupplung

Beitrag von „Derrick“ vom 7. September 2020 um 11:23

Macht die Kupplung überhaupt nichts mehr oder zuckt sie noch?

Was ist die Fehlermeldung im Fehlerspeicher?

Als erstes würde ich mal alle Sicherungen für die AHK prüfen (sind mehrere).

Wenn die Spindel oder der Motor der Grund sind muss man die AHK ohnehin abbauen.

Die AHK hat keine Endschalter sondern erfasst die Endlagen über Stromaufnahme und wahrscheinlich über die Umdrehungen des Motors (der Motor ist entsprechend ausgerüstet).

Mit ein bisschen Glück muss man nur die Spindel einmal neu schmieren, mit ein bisschen Pech hat der Motor einen Defekt.

Aber auch das bekommt man mit ein wenig handwerklichen Geschick hin.

Hier gibt es eine ziemlich gute Beschreibung (ich hoffe die Verlinkung ist für die Mods in Ordnung):

<https://www.motor-talk.de/forum/mal-kein...ml#post43103086>

Passende Motoren gibt es zu kaufen (nur nicht bei VW oder Westfalia) und können umgebaut werden. Es gibt auch die passenden Motoren, ohne dass sie modifiziert werden müssen wie in der obenstehenden Beschreibung...

Ich hatte das Glück für kleines Geld einen kompletten Motor mit Spindel zu erstehen, so dass der Aufwand gering war.

Gruß Stefan