

# Klimaanlage kühlt nicht. Diagnose möglich?

**Beitrag von „micha912“ vom 8. September 2020 um 16:30**

Das Zischen könnte auch vom Expansionsventil gekommen sein. 700g haben gefehlt und keine Undichte gefunden? Das ist schon seltsam. Die Schraderventil-Einsätze an den Einfüllstutzen geben auch gern mal den Geist auf, da dort auch eine Polymer-Dichtung vorhanden ist.

Micha