

# Fehler: P3348 Ansteuerung Abgasturbolader- Steuereinheit

Beitrag von „micha912“ vom 19. September 2020 um 08:29

Hey, aufgeben ist keine Option 😊 Bau den Stellmotor ab, das sind bloß 3 Schrauben und 1 Kabel. Dann hast Du auch ein wenig Platz zum Arbeiten. Ich persönlich würde die Arbeit bei KALTEM Motor machen 😁

Kauf Dir ein Zeitfenster bei Erwin, da sind die Arbeiten gut beschrieben. Viel Glück 👍