

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „adamadamo“ vom 19. September 2020 um 09:28

Was den Platz angeht, (auch wenn es in den Anleitungen empfohlen wird) hatte ich bei meinen V6 genug Freiraum. Ist den die Auspuffanlage in der Region sehr present?t

Also ich bin sehr zufrieden, Preis/Leistung TOP, der Dicke läuft wieder rund (zumindest was die Kardanwelle angeht).

Was die Langlebigkeit angeht kann ich noch nix sagen, aber wenn man das im Verhältnis mit org. Teilen und einem Auswuchten setzt, dann tausche ich die Welle gerne mehrmals.