

Firmware Update Motorsteuergerät v. VW

Beitrag von „Gerjp242“ vom 1. Oktober 2020 um 21:01

Hallo,

ich wollte mal wissen ob jemand die freiwillige Servicemaßnahme Software-Update Dieselmotor mit dem Aktionscode: 23AS gemacht hat. Das Update wurde bei einem Werkstatttermin mit aufgespielt. Seit der Zeit stelle ich fest das mein Touareg beim Gas geben ruckelt.

Bevor ich wieder in die Werkstatt fahre wollte ich wissen, ob jemand ähnliches festgestellt hat.
??