

V10 TDI Massiver Kraftstoffverlust

Beitrag von „pe7e“ vom 7. Oktober 2020 um 18:37

Hi,

schau mal ob noch genügend Flüssigkeit für die Servopumpe vorhanden ist. Hatten hier schonmal einen Fall bei dem die Luft gezogen hat und furchtbar jaulte...

Gruß

Peter