

# V10 TDI Massiver Kraftstoffverlust

**Beitrag von „tr4c3rt“ vom 7. Oktober 2020 um 19:13**

Hab den Stand kontrolliert gerade kurz nach dem Abstellen kontrolliert. (falsch muss kalt sein)

Grenzwertig niedrig, was aber viel schlimmer ist, im Behälter stand Schaum bis zur Oberkante.

Sah fast aus als wäre schaum von der Motor Wäsche in den Behälter gelangt. (Deckel war aber fest zu)

Werde das Öl morgen sofort wechseln.

Kann mir jemand sagen, was da rein darf?

Nur original VW?