

# V10 TDI Massiver Kraftstoffverlust

**Beitrag von „tr4c3rt“ vom 8. Oktober 2020 um 10:43**

Habe gerade in kalten Zustand gemessen, 1,5cm unterhalb von min.

Öl sah aber homogen aus.

Habe ca. 50ml nachgekippt, Geräusch weg.

Danke Dir Peter, da es zufälligerweise direkt zusammen mit dem anderen Schaden aufkam, hast du mir eine Menge Sucherei erspart.