

V10 TDI Massiver Kraftstoffverlust

Beitrag von „tr4c3rt“ vom 8. Oktober 2020 um 11:59

Da habe ich stundenlang gesucht.

Mit meiner Fahrgestellnummer funktioniert das aber nicht und statt bei Kraftstoffaufbereitung ist das Rail sinnvollerweise in der Kategorie Rumpfmotor.

Hab die Dichtungen nun gefunden, aber bekomme sie im Netz nicht.

Also steht die Kiste erstmal ne Woche.