

# Auspuffanlage V8 Bj.2004

**Beitrag von „Thomas W.“ vom 9. Oktober 2020 um 16:47**

Nein, ich mache erst mal kein neues Thema auf, weil ich hoffe das die Threadteilnehmer da vielleicht schon etwas weiter sind

ich habe das gleiche Problem: über ein Jahr hörte man da nur eine Undichte, seit zwei Tagen bollert der da richtig raus.

Also habe ich die gleiche Frage wie meine Vorredner: hat jemand schon mal nur das Flexrohr repariert?

kommt man einigermaßen an die Schrauben oben am Krümmer?

Grüße

Thomas