

# Windgeräusche mit "Henkel"

Beitrag von „andreas“ vom 28. Februar 2005 um 22:36

Zitat von mike

Hallole zusammen!

Ich habe auf meinem T diesen silberfarbenen Henkel (nein, nicht den BDI Vorsitzenden, sondern den Dachgepäck(grund)träger). Montiert ab Werk in der Standardposition als grosser Heckspoiler. 😄

Nun habe ich heute gegen Ende meiner leistungskastrierten Einfahrzeit bemerkt, dass ich ab ca. 180 km/h aus dem Heck des Fahrzeugs ein Heulen höre 🙄. Und da ich keinen Hund an Bord habe, war meine erste Vermutung, dass das die Windgeräusche am Henkel sind. Kann das jemand bestätigen? Ist das evtl. irgendwie montageabhängig? Gibt es da schon Tipps zur Verbesserung (ok, ausser die Dinger ganz wegzulassen 🙄). Danke vorab!

Sind die Dinger mal wieder falschrum montiert? Dann soll es solche Geräusche geben. Ich habe meine auch dauerhaft drauf, aber nicht diese Geräusche, oder es liegt am Alter. 🙄

Gruß  
andreas