

Laufende Ausfälle Assistenzsysteme seit Herbstanfang

Beitrag von „coala“ vom 14. Oktober 2020 um 09:59

[Zitat von AndreS](#)

[...] D.h. Du hattest also ähnliche Beobachtung wie ich?

Ich weiß es nicht mehr im Detail, was betroffen war. War aber unterschiedlich, zum Beispiel plötzlicher Senderwechsel, einzelnes Blinken und so Scherze 🤖. Zusammenhang mit Betätigung Hupe aber definitiv gegeben, insofern klar durch elektrische Störungen hervorgerufen. Es muss ja nicht bei jedem Fahrzeug jedes Steuergerät gleich empfindlich sein, möglich wäre zig Varianten derartiger Auffälligkeiten. Lösung wäre, einfach nicht hupen und dem Fenster glauben dass es auch zu ist, wenn es schon so aussieht 😊. (Ich hatte es damals nicht reklamiert, weil die Betätigung der Hupe bei mir eher sehr selten ist. Von daher war das noch das geringste Problem bei dem Auto...).

Grüße

Robert