

Windgeräusche mit "Henkel"

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 28. Februar 2005 um 22:57

Zitat von mike

Hallo zusammen!

Ich habe auf meinem T diesen silberfarbenen Henkel (nein, nicht den BDI Vorsitzenden, sondern den Dachgepäck(grund)träger). Montiert ab Werk in der Standardposition als grosser Heckspoiler. 😄

Nun habe ich heute gegen Ende meiner leistungskastrierten Einfahrzeit bemerkt, dass **ich ab ca. 180 km/h aus dem Heck des Fahrzeugs ein Heulen höre** 😞. Und da ich keinen Hund an Bord habe, war meine erste Vermutung, dass das die Windgeräusche am Henkel sind. Kann das jemand bestätigen? Ist das evtl. irgendwie montageabhängig? Gibt es da schon Tipps zur Verbesserung (ok, ausser die Dinger ganz wegzulassen 😏). Danke vorab!

Hallo Michael,
ich bin froh wenn ich die 180 überhaupt erreiche.
Die von Dir beschriebenen Geräusche habe ich nicht.

Gruß