

# Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

Beitrag von „Hannes H.“ vom 17. Oktober 2020 um 18:15

[Zitat von Hugo13](#)

Verbaut ist aktuell ein 3C8035730 welches nicht mit modernen Handys kompatibel ist.

Das 3C8035730 sollte einfach durch ein gebrauchtes 3C8035730D/E ersetzt werden können ohne irgendwelche Codierungen vornehmen zu müssen oder?

Dankeschön 😊

Ersteres ist nicht ganz richtig: Es können nur Handys, die kein rSAP können, nicht verwendet werden (z.B. iPhone). Viele moderne Handys, wie die meisten Samsung-Modelle, können normal verwendet werden.

Solltest du aber ein Telefon haben, das kein rSAP kann, dann kommst du um diesen Umbau nicht umhin, es muss auch nichts codiert werden, geht alles Plug&Play.

MfG

Hannes