

# Anhängerkupplung knarzt bzw. macht Geräusche im Hängerbetrieb

**Beitrag von „Thotti“ vom 25. Oktober 2020 um 08:58**

Normalerweise kommt das Knarzen und Quietschen von der Antischlingerkupplung, gerade wenn auf dem Kugelkopf Rost ist.

Das habe/hatte ich sowohl beim Touareg als auch am Superb.

Ich ziehe auch unterschiedlich: mal den Wohnwagen mit ASK, mal den Klaufix mit einfacher Klauenkupplung.

Es knarzt und quietscht aber eigentlich nur beim WoWa ab und zu, dann weiß ich dass ich den Kugelkopf mal wieder "polieren" muss.

Die AHK an sich macht weder Geräusche noch hat sie irgendwo Spiel. Das sollte sie auch tunlichst nicht haben....