

Wie werden die Sperren überwacht?

Beitrag von „micha912“ vom 25. Oktober 2020 um 19:27

Hallo Karl-Heinz, leider nein.

Hatte ihn zwar auf der Bühne - Stellmotoren und Kabel /Stecker gecheckt. Dann mit dem Schlosser ne Runde gedreht - Vorführeffekt: Nix zu hören /merken.

Am nächsten Morgen war wieder alles wie vorher. Noch Öl geprüft, sieht aus wie neu. Bei mir tritt es primär auf, wenn der Wagen /das Öl kalt ist.

Ich werde jetzt mal nen Ölwechsel an der HA machen, anderes Öl verwenden, sollte sich dann nichts ändern, eventuell mal den hinteren Stellmotor demontieren und mir die Mechanik der Betätigung anschauen und in letzter Konsequenz ein anderes Differential einbauen.