

# Differential vorne Austausch Ersatzteilnummer

Beitrag von „dark-bunny“ vom 4. November 2020 um 22:25

So es gibt ein paar Neuigkeiten von meinem kleinen.

Habe das Öl im hinteren Diff gewechselt, Öl war noch klar mit ganz wenig Abrieb, alles im grünen Bereich

Öl im VTG gewechselt, schwarze Brühe von 850ml die eigentlich vorhanden sein sollten kamen nur 450ml raus.

Jetzt sind wieder 850ml im VTG.

Alle ABS Sensoren ausgebaut und gereinigt.

Alles mit VCDS ausgelesen, keine Fehler vorhanden.

Habe in der letzten Woche sehr oft die Sperren durchgeschaltet und bin gut und gerne 70 km mit Sperren gefahren vorzugsweise in 30km/h Zonen. Habe die Sperren seit ich den kleinen habe eigentlich noch nie manuell benutzt.

Ergebnis.....keine Verspannungen mehr, kein Rubbeln im Antrieb und kein Zittern im Lenkrad.

Zum Schluss noch auf Winterreifen gewechselt und per VCDS die Leistung etwas reduziert, jetzt kann der Winter kommen 😊😊😊