

5.0 V10 TDI 2007 FL schaltet nicht mehr

Beitrag von „Björn“ vom 12. November 2020 um 12:37

Ein vollständiger Scan mit VCDS wäre super, da erkennt man deutlich mehr.

Sieht aber erst einmal nach einem Problem mit dem Gateway aus, welches im Tacho sitzt. Hast du schon alle Sicherungen überprüft?

Und war die Zündung beim Scan eingeschaltet?