

# unerklärlicher Wassereintritt Heckklappe

Beitrag von „HeMo-V8“ vom 12. November 2020 um 13:36

Hallo,

also, das mit den verklebten Schlitzen hat mich bisher auch gestört. Ich habe meinen Touri erst seit 2019 und

kenne das von meinen vorherigen Fahrzeugen gar nicht.

Mein Nachbar hat auch ein 2006er Modell und da sind die Schlitze auch noch dicht.

Auf den Fotos sieht man das die Schlitze bei meinem Touri dick mit Hohlraumschutz verklebt waren.

Ich habe die Öffnungen jetzt frei gemacht, Wasser kam keines raus, aber ich sehe auch nicht ein das sie zu sein müssen.

Nach den Spuren der Lackierung sind die schon ab Werk dicht, finde ich aber nicht sinnvoll, wenn ja, dann nur eine

Weile bis die Hohlraumpaste nicht mehr rausläuft.

Grüße von Heinz

[20201112\\_124153.jpg](#)[20201112\\_124312.jpg](#)