

## **5.0 V10 TDI 2007 FL schaltet nicht mehr**

**Beitrag von „tourtreck“ vom 12. November 2020 um 16:19**

Hier mal die VCDS Daten als PDF

Merkwürdig ist, das keinerlei Steuergeräte erreichbar sind

[VCDS Touareg V10.pdf](#)