

V6 Software-Update 23AS nur schlecht ☐☐

Beitrag von „Verler1979“ vom 12. November 2020 um 20:16

Hallo zusammen!

Ich habe ein Riesen Problem. Ich Idiot habe auf unserem dicken das Update drauf gespielt. Ich habe überlesen, dass es freiwillig ist ☐☐

Seit dem ist die Schaltcharakteristik katastrophal.

Habe eine technische Anfrage gestellt. Das TSC sagt, es gibt kein zurück.

Einer ne Idee wie und wo ich die alte zurück bekomme ☐☐

Habe mal Screenshots vom Software Stand alt und neu gemacht. Vielleicht hat einer sein Fzg. chipen lassen und hat die alte Software gesichert.

Ist ein Touareg 7P Mj.12 GKB: NXX MKB: CRCA

Nur so wie es jetzt ist, ist es keine Lösung.