

# Schlüssel steckt im Zündschloss

Beitrag von „tourtreck“ vom 14. November 2020 um 20:23

Nachfrage:

könnte es am Gaspedal liegen, weil im Fehlerspeicher steht: Getriebeeingangsdrehzahl: elektr. Fehler Sensor ?!

Siehe Bild

[801E1FE4-3B04-4F8E-8EA5-4FC0D1B9071B.jpeg](#)