

## V6 Software-Update 23AS nur schlecht ☐☐

Beitrag von „micha912“ vom 15. November 2020 um 07:03

[Zitat von Verler1979](#)

Hallo zusammen!

IVIelleicht hat einer sein Fzg. chipen lassen und hat die alte Software gesichert.

Ist ein Touareg 7P Mj.12 GKB: NXX MKB: CRCA

Nur so wie es jetzt ist, ist es keine Lösung

Moin. Wenn sich niemand findet, der das rückgängig machen kann, schau doch einfach nach einem anderen Steuergerät im Netz. Die Teilenummer geht ja aus Deinem Scan hervor....