

# Lenkung Defekt. Werkstatt

Beitrag von „pe7e“ vom 19. November 2020 um 12:54

Hi,

nur so als Ansatz: [gleiche Meldung bei einem Phaeton](#)

Vielleicht hilft dir das weiter...

Ich würde den Verlauf des Kabels bis zum nächsten Steuergerät prüfen und die Stecker prüfen...

Gruß Peter