

# V10 Touareg V10 TDI schaltet nichtmehr + Lösung + Video

**Beitrag von „tourtreck“ vom 19. November 2020 um 15:21**

Hallo Zusammen,

kürzlich konnte ich gewaltigen Fehler durch das Forum beheben:

## **Betraf 2007 Facelift 5.0 V10 TDI**

Fehler: zahlreiche Störungen, im Display angezeigt

- Störung Fahrwerk
- Systemstörung
- Abgasstörung
- Bremsen Störung
- Schlüsselfehler
- alle Steuergeräte nicht erreichbar
- sofort Werkstatt!

und andere ...

zudem:

- P- Position lies sich nichtmehr herausnehmen
- fuhr nur noch im ersten Gang (Automatik)

## **LÖSUNG:**

3 Kabel unter dem Fahrerfußraum unter der Matte waren korrodiert: 1 x braun/rot // mehrere Kabel rot/gelb // 1x schwarz

Kabel wurden abgetrennt und neu verbunden. Danach Fehler-Codes löschen und vieles war wieder gut

--> [Hier ein Video davon](#)

-----

## 2. Problem

**Touareg schaltete zwar aber ziemlich schlecht**, ab 3. Gang nach Schaltvorgang fiel die Drehzahl ab und man konnte 2-3 Sekunden nicht gasgeben, nach dieser kurzen Zeit war bis zum nächsten Schaltvorgang wieder alles halbwegs ok.

### LÖSUNG:

OBD Diagnose: Eingangsdrehzahl Getriebe fehlt

1 Pin im Stecke am Getriebe war beim letzten mal einstecken (beim Vorbesitzer) wohl durch zu starkes einstecken nach hinten gerutscht und hatte keinen Kontakt mehr.

Der Pin wurde "repariert"/ausgetauscht und nun schaltet er wieder Seidenweich