

# Standheizung ohne Funktion

Beitrag von „gaidienz“ vom 19. November 2020 um 15:49

[Zitat von coala](#)

Servus,

der Fehlercode (oder besser der Text) deutet ja auf ein defektes Gebläse hin. Du schreibst aber dass du gelesen hättest, es läge wohl am Steuergerät. Stammt diese Info aus *unserem* Forum?

Grüße

Robert

hallo.

laut vw sind gebläse und steuergerät unter einer teilenummer bestellbar?!

7L6819953E