

5.0 V10 startet nicht

Beitrag von „tourtreck“ vom 19. November 2020 um 21:28

[Zitat von micha912](#)

...

Steuergeräte Reset: Beide Batterien komplett abklemmen (+ und -) und dann mal ne halbe Stunde warten. Ich hab hier im Forum auch schon gelesen, das man die beiden Batteriekabel zusätzlich noch kurz zusammen hält, das hab ich bei mir allerdings noch nie gemacht.

...

Micha, ist dann hierzu, nach dem Reset, noch ein Anlernen von Nöten?