

5.0 V10 startet nicht

Beitrag von „micha912“ vom 20. November 2020 um 05:40

Moin Sebastian.

<http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...=01271#mw-pages>

Ich würde mich erstmal auf die 2 konzentrieren:

00189 - Ansteuerung 2... (Steuergerät 25)

01314 - Motorsteuergerät (das ist ja fast überall vertreten 🤖)

Da ich nicht weiß, wie der 7L sich bei aktiver WFS äußert - gibt er dazu eine explizite Meldung aus oder startet er einfach nicht - hab ich es bisher nicht erwähnt, den Gedanken dahingehend hatte ich aber auch schon.

Viel Erfolg