

## 5.0 V10 startet nicht

**Beitrag von „tourtreck“ vom 20. November 2020 um 08:34**

Moin Micha,

Ich schraub vorne heute mal alles weg und such nach den Kabeln zur Vorförderpumpe und nach den Kabeln zu den Steuergeräten.

Ich hab jetzt ne ganze Weile nach „Steuergerät 25“ gesucht ☹ er hat ja 2, also je Zylinderbank eins.

Vielleicht is wieder irgend ein Pin vergammelt ☹

Grüsse, Danke ind bis später

Seb