

# Lichtmaschine defekt

**Beitrag von „MatzeFatze“ vom 24. November 2020 um 06:33**

Hallo in die Runde. Ich bin seit knapp 1 Monat stolzer Besitzer eines T-Reg 7P ( Vorstellung erfolgt zeitnah 😊 ).

Gestern ist meine Frau damit vor dem Kindergarten mit den Kids liegengeblieben bzw. kam nicht wieder weg, da der Bomber nicht mehr ansprang.

ADAC wurde gerufen. Der nette Kollege stellte fest, das die LiMa nicht mehr lädt. Also gab er Starthilfe und begleitete meine 3 Mädels nach Hause.

Während dieser Fahrt gingen kurz vorm Ziel alle elektrischen Verbraucher nach und nach aus, nur noch der Motor lief... es war schon dunkel 😬

Jetzt steht er vor der Tür und ich warte derzeit auf Kostenvoranschläge... was darf/sollte denn der Wechsel der LiMa in einer freien Werkstatt kosten?

Für eure Erfahrungen schon mal Danke im Voraus! 👍

**HSN 0603 TSN ASS EZ 02.2012**