

Service Aktionen 4,2 TDI

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 26. November 2020 um 12:15

Hallo,

im Serviceheft des von mir als Gebrauchtfahrzeug erworben T II sind insgesamt 3 Serviceaktionen eingetragen.

Deren Gründe, bzw. Maßnahmen sind mir nur z.T. bekannt.

Meinem 😊 scheint es sichtbare Problem zu bereiten Grund und Maßnahme der 1. Service Aktion zu erklären.

Die Abfrage im KBA-Register führte bei mir auch nicht zu Erkenntnissen.

1. im Dez. 2014: 2301 (könnte auch 2301 oder 23D1 sein

2. im Apr. 2016: 46G4 Sicherung Fußhebelwerk

3. im Juni 2020: 23AT Update Motor- und Getriebesteuerung und Prüfung AGR-Ventil (Verringerung Schadstoffausstoß)

Hat vielleicht noch jemand in Erinnerung welche Gründe und Maßnahmen die 1. Aktion in 2014/15 beinhaltete?

Gruß

Hannes