

Linker Außenspiegel kein Strom

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 29. November 2020 um 11:15

Guten Morgen Gerald

Ich würde mal den Kabelbaum, der vom Fahrzeug in die Tür kommt, überprüfen. Ist ja gut möglich, dass da ein Kabelbruch entstanden ist. Funktioniert denn alles andere, was man in der Tür so bedienen kann? Oder hast Du mal versucht, bei einer anderen Türstellung den Spiegel zum Leben zu erwecken?

Schöne Grüsse