

Elektrische Kofferraumklappe mit Hänger

Beitrag von „markus82“ vom 30. November 2020 um 00:12

Servus Uli, Servus Klaus

Die Anhängererkennung wurde nicht komplett aus dem Fahrzeug rausgenommen, lediglich aus der Heckklappen Elektronik. Die Anhängererkennung der Heckklappen Elektronik ist laut ELSA auch dafür zuständig dass die Heckklappe nicht öffnet falls ein Fahrradträger auf der Kupplung hängt und man versehentlich auf die Fernbedienung kommt und der Touareg dann die Klappe öffnet. Beim nächsten Treffen werden vom Klaus mal die Parameter genauer angeschaut. Aber Stabilisierungssysteme sind davon nicht betroffen.

Das ATC hat nix damit zu tun, da der selbe Fehler mit einem nagelneuen Humbaur Absenkanhänger ohne Trailer Control auch da war.

Die Anhängererkennung der Heckklappe habe ich bei meinem auch mit der deaktivierung des Piepsers damals raus genommen und der alte (2017er Blyss Autoanhänger mit Plane) 3.5 T Hänger mit Planenaufbau läuft immer noch genau so nach wie vorher. Bei 3 Meter Höhe merkt man mal Windböhen und wie das Fahrzeug auch bei guten 100 Km/h mal eingreift. Somit ist alles im Grünen bereich.

Habe zusätzlich auch überall ne Antischlinger Kupplung dran, aber alles nimmt die halt auch nicht weg.

Grüße Markus