

## **2Z-Climatronic synchron bedienen?**

**Beitrag von „Hannes H.“ vom 5. Dezember 2020 um 13:52**

Bei meinem Faceliftmodell muss man länger die AUTO-Taste drücken, dann wird die Regelung der Temperatur links und rechts synchron gesetzt. Allerdings wenn man beim Beifahrertemperaturregler dreht, dann ist die Synchronisation weg. Dann musst du halt wieder einmal länger auf der Auto-Taste bleiben.

MfG

Hannes