

Einzelne Bremsimpulse während der Fahrt am linken Hinterrad

Beitrag von „pe7e“ vom 10. Dezember 2020 um 19:20

Hi,

Denke auch Abs Sensorring wird defekt oder schmutzig sein...

Gruß