

VW Touareg 7P V8 TDI, Vergleichswerte Injektoren benötigt

Beitrag von „Johann1985“ vom 10. Dezember 2020 um 21:46

ich denke auch wenn es irgend wo undicht wehre dann würde er auch im warmen Zustand qualmen