

brauche Hilfe zu Fehler 00145B (P008700) Kraftstoff Rail- / Systemdruck zu niedrig

Beitrag von „Bergheimer“ vom 20. Dezember 2020 um 12:10

Moin,

bei meinem BMW, R6 Diesel war mal das gleiche Verhalten, es war "nur" die Vorförderpumpe, leicht zu tauschen. Neuteil für 75€.

Gruss,

didi