

Luftfahrwerk P7 von 2012

Beitrag von „Fossi“ vom 23. Dezember 2020 um 15:02

Hallo zusammen,

an unserem V8 TDI ist offensichtlich der Kompressor defekt (vom VW- Vertragshändler ausgelesen)

Das austauschen sollte nicht das Problem darstellen aber ist es richtig das nach dem Einbau des neuen Kompressors die Räder Kallibriert/justiert werden müssen?

Viele Grüße Fossi und schöne Feiertage