

Suche eine Werkstatt zum Wechsel der Tandempumpe an meinem V 10 im Umkreis von 200 km von Eisenach ohne Motorausbau

Beitrag von „Behnke“ vom 27. Dezember 2020 um 23:40

[Zitat von touareg_gero](#)

Hallo liebe Touareg Freunde ,

Selbstversuch gescheitert , habe die Dichtung der Tandempumpe mit viel Fummelei gewechselt (Spritzwand raus ,...) , Ergebnis : 1000 km gut , jetzt wieder die üblichen Probleme : Ölverlust und Qualm Beifahrerseite . Kennt jemand eine Werkstatt , die das kostengünstig hinbekommt ohne Motorausbau , oder vielleicht traut es sich ja ein Forenmitglied zu . Diesmal mit neuer Pumpe . V10 aus 12/ 2006 , ich wohne in Eisenach , habe von einer Werkstatt in Hanau oder einer bei Hannover gelesen , jedoch keine Adresse dazu

liebe Grüße

Gero

Moin hat es sich schon erledigt ?