

Gasdruckdämpfer an der Heckklappe defekt

Beitrag von „777-kutscher“ vom 28. Dezember 2020 um 14:27

Hallo zusammen,

ich habe mal diesen Thread durchgeackert weil bei meinem T1 3.0 V6 TDI BJ 2008 facelift die elektrische Heckklappe etwas schwächelt.

Sie funktioniert zwar, öffnet aber relativ langsam und es hört sich auch eher gequält an.

Nun meine Frage an euch:

Wie ist das System der elektrisch öffnenden Heckklappe aufgebaut?

Sind da beidseitig Gasdruckfedern zur Unterstützung verbaut?

Sollte ich diese Federn eurer Meinung nach tauschen damit die Heckklappe wieder zügig öffnet?

Hätte da jemand von euch Teilenummern dafür?

Vielen Dank schon mal im Voraus!