

Empfindlichkeit Gestensteuerung

Beitrag von „MV-NB“ vom 29. Dezember 2020 um 19:14

[Zitat von msbteam](#)

Hallo Silvio,

die Sensorik, Elektronik musste getauscht werden, jetzt läuft es wieder☐☐

Hallo Silvio. Weisst du was bei dir alles genau getauscht wurde und wie groß der Aufwand war?

LG Ronny