

Motorsteuergerät nach Saugrohrklappen wechsel reset durchführen?

Beitrag von „bejai“ vom 30. Dezember 2020 um 20:36

Hallo Peter

Kein problem.

Werde hier im Forum nicht mehr nerven.

Beschreibe die Fehler so gut wie möglich. Aber ohne Fehlereintrag im MST ist das nur mündlich möglich.

auch komme ich nicht nach und nach mit infos.

Turbo VTG und Saugrohrklappen i.o soll und ist werte

Drucksignale plausibel und logisch zu Aussendruck.

Ladeluftleitung dicht.

Stellglied diagnose Motor und Steuerventileventile i.o.

unterdruck System i.O

Druck und Temperatursensoren i.O

Kat frei und DPF bei 95% mit logischem Aschewert.

Keine Fehlermeldung im MST.

viel gesucht und geprüft. Auch mit VW Erwin Rep Anleitung und Fehlersuche.

Kannst meine Themen gerne alle löschen gehe eh nicht von hilfe aus..

Gerald