

Standheizung Steuergerät nicht erreichbar

Beitrag von „bollerwagen“ vom 2. Januar 2021 um 18:05

Ich hab nen Touareg R5 mit BAC Motor von 2004

Aber ich dachte, dass er die STG abfragt heisst nicht, das er die auch verbaut hat. Abgefragt werden diese hier, aber nicht überall steht dann auch ein gefundenes STG:

Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36 37 39 3C 46 47 55 56 57
64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77