

# Anordnung der Zylinder

**Beitrag von „yaandy“ vom 3. Januar 2021 um 09:32**

Hallo Touareg Freunde,

gestern habe ich mit VCDS Fehlerspeicher auslesen lassen und dabei wurde unter anderem der Fehler P161F an der Glühkerze Nr. 6 angezeigt.

Wie ist die Zylinderanordnung bei einem T1 V6 TDI mit BKS Motor?

Wenn man vor dem Auto steht, ist der Zylinder Nr. 6 auf der rechten Seite also Fahrerseite ganz hinten Richtung Innenraum oder andersrum?

Ich möchte nur die fehlerhafte Glühkerze austauschen und möchte natürlich auch die betroffene austauschen 😊

Danke euch im Voraus.

Grüße

yaandy